


C7600 – Sensor de Umidade



APLICAÇÃO:

Os sensores C7600 são utilizados para medir o nível da umidade relativa de uma área e é utilizado em qualquer controlador capaz de receber um sinal analógico (2-10Vdc, modelo ambiente ou 4-20mA, sensor de duto).

DIMENSÕES:



SELEÇÃO DE MODELOS:

PartNumber	Modelo	Sinal de Saída	Alimentação
C7600B2008	Ambiente	2-10Vdc	16-40 Vdc ou 16-30 Vac.
C7600C1008	Duto	4-20mA	12 a 40 Vdc